

# Aanhangerrapport

## VAN HOOL 3K1011



Het kenteken WZ-36-TK hoort bij een Van Hool 3k1011. Deze aanhanger (afneembare bovenbouw) werd toegelaten op 26-01-2001. De APK is geldig tot 08-05-2020. Het lege gewicht is 5.750 kg, het laadvermogen is 24.250 kg en de maximale toegestane massa is 30.000 kg.

### Inhoudsopgave

<u>1. Algemeen</u>	<u>25. Keuring #13 - Gebrek #1</u>
<u>2. Uiterlijk</u>	<u>26. Keuring #13 - Gebrek #2</u>
<u>3. Historie</u>	<u>27. Keuring #13 - Gebrek #3</u>
<u>4. Status</u>	<u>28. Keuring #13 - Gebrek #4</u>
<u>5. Carrosserie</u>	<u>29. Keuring #13 - Gebrek #5</u>
<u>6. Afmetingen</u>	<u>30. Keuring #13 - Gebrek #6</u>
<u>7. Massa</u>	<u>31. Keuring #12</u>
<u>8. As #1</u>	<u>32. Keuring #12 - Gebrek #1</u>
<u>9. As #2</u>	<u>33. Keuring #12 - Gebrek #2</u>
<u>10. As #3</u>	<u>34. Keuring #11</u>

<u>11. Keuring #16</u>	<u>35. Keuring #11 - Gebrek #1</u>
<u>12. Keuring #16 - Gebrek #1</u>	<u>36. Keuring #10</u>
<u>13. Keuring #16 - Gebrek #2</u>	<u>37. Keuring #9</u>
<u>14. Keuring #16 - Gebrek #3</u>	<u>38. Keuring #8</u>
<u>15. Keuring #16 - Gebrek #4</u>	<u>39. Keuring #7</u>
<u>16. Keuring #15</u>	<u>40. Keuring #6</u>
<u>17. Keuring #15 - Gebrek #1</u>	<u>41. Keuring #5</u>
<u>18. Keuring #14</u>	<u>42. Keuring #4</u>
<u>19. Keuring #14 - Gebrek #1</u>	<u>43. Keuring #3</u>
<u>20. Keuring #14 - Gebrek #2</u>	<u>44. Keuring #2</u>
<u>21. Keuring #14 - Gebrek #3</u>	<u>45. Keuring #1</u>
<u>22. Keuring #14 - Gebrek #4</u>	<u>46. Eigenaar #1</u>
<u>23. Keuring #14 - Gebrek #5</u>	<u>47. Eigenaar #2</u>
<u>24. Keuring #13</u>	

## 1. Algemeen

Merk	Van Hool
Model	3k1011
Handelsbenaming	3k1011

## 2. Uiterlijk

Soort	Aanhanger
Inrichting	Afneembare bovenbouw

## 3. Historie

Datum eerste toelating	26-01-2001
Datum afgifte Nederland	26-01-2001
Datum laatste tenaamstelling	08-01-2003
APK vervaldatum	08-05-2020

## 4. Status

Terugroepactie	Nee
Geïmporteerd	Nee
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee

## 5. Carrosserie

Carrosserie-nummer	1
Categorie	O4
Type	DB
Type omschrijving	Autonome aanhangwagen

Code	7
Code omschrijving	Afneembare bovenbouw
Plaats chassisnummer	Tegen r. balk 100 cm a. vooras

## 6. Afmetingen

Lengte	945 cm
Breedte	250 cm
Wielbasis	496 cm
Afstand van koppeling tot achterzijde	940 cm

## 7. Massa

Leeg gewicht	5.750 kg
Laadbaar gewicht	24.250 kg
Technisch limiet massa	30.000 kg
Wettelijk limiet massa	30.000 kg

## 8. As #1

As-nummer	1
Plaatscode	Voor
Hefas	Nee
Technisch limiet	10.000 kg
Wettelijk limiet	10.000 kg

## 9. As #2

As-nummer	2
Plaatscode	Achter
Hefas	Ja

Technisch limiet	10.000 kg
Wettelijk limiet	10.000 kg

## 10. As #3

As-nummer	3
Plaatscode	Achter
Hefas	Nee
Technisch limiet	10.000 kg
Wettelijk limiet	10.000 kg

## 11. Keuring #16

Keuring datum	02-04-2019
Aantal gebreken	4

## 12. Keuring #16 - Gebrek #1

Keuring datum	02-04-2019
Gebrek identificatie	205
Gebrek omschrijving	Band onvoldoende profiel
Soort actie	Gerepareerd

## 13. Keuring #16 - Gebrek #2

Keuring datum	02-04-2019
Gebrek identificatie	227
Gebrek omschrijving	Veerbevestiging ondeugdelijk
Soort actie	Gerepareerd

## 14. Keuring #16 - Gebrek #3

Keuring datum	02-04-2019
Gebrek identificatie	283
Gebrek omschrijving	Remonderdelen te veel gecorrodeerd
Soort actie	Gerepareerd

## 15. Keuring #16 - Gebrek #4

Keuring datum	02-04-2019
Gebrek identificatie	295
Gebrek omschrijving	Luchtlekkage reminrichting
Soort actie	Gerepareerd

## 16. Keuring #15

Keuring datum	16-04-2018
Aantal gebreken	1

## 17. Keuring #15 - Gebrek #1

Keuring datum	16-04-2018
Gebrek identificatie	190
Gebrek omschrijving	Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar
Soort actie	Gerepareerd

## 18. Keuring #14

Keuring datum	30-03-2017
Aantal gebreken	5

## 19. Keuring #14 - Gebrek #1

Keuring datum	30-03-2017
---------------	------------

Gebrek identificatie	G03
Gebrek omschrijving	Schokdemper niet aanwezig/werkt niet goed 5.*.28
Soort actie	Gerepareerd

## 20. Keuring #14 - Gebrek #2

Keuring datum	30-03-2017
Gebrek identificatie	I12
Gebrek omschrijving	Onderdeel reminrichting ondeugdelijk 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

## 21. Keuring #14 - Gebrek #3

Keuring datum	30-03-2017
Gebrek identificatie	I17
Gebrek omschrijving	Remslang misvormd/schuurt/beschadigd 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

## 22. Keuring #14 - Gebrek #4

Keuring datum	30-03-2017
Gebrek identificatie	I21
Gebrek omschrijving	Onvoldoende remvoering aanwezig 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

## 23. Keuring #14 - Gebrek #5

Keuring datum	30-03-2017
---------------	------------

Gebrek identificatie	L07
Gebrek omschrijving	Trekdriehoek/-boom niet vlgs voorschrift 5.12.66
Soort actie	Gerepareerd

## 24. Keuring #13

Keuring datum	03-05-2016
Aantal gebreken	6

## 25. Keuring #13 - Gebrek #1

Keuring datum	03-05-2016
Gebrek identificatie	B05
Gebrek omschrijving	Chassisraam/carrosserie gebroken/gescheurd 5.*.3
Soort actie	Gerepareerd

## 26. Keuring #13 - Gebrek #2

Keuring datum	03-05-2016
Gebrek identificatie	G10
Gebrek omschrijving	Veersysteem gebroken/gescheurd/corrosie/ondeug. bev. 5.*.28
Soort actie	Gerepareerd

## 27. Keuring #13 - Gebrek #3

Keuring datum	03-05-2016
Gebrek identificatie	I17
Gebrek omschrijving	Remslang misvormd/schuurt/beschadigd 5.*.31



Soort actie	Gerepareerd
-------------	-------------

## 28. Keuring #13 - Gebrek #4

Keuring datum	03-05-2016
Gebrek identificatie	I19
Gebrek omschrijving	Kunststofremleiding geknikt 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

## 29. Keuring #13 - Gebrek #5

Keuring datum	03-05-2016
Gebrek identificatie	I26
Gebrek omschrijving	ABS-systeem beschadigd/gescheurd/gebroken/lekkage 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

## 30. Keuring #13 - Gebrek #6

Keuring datum	03-05-2016
Gebrek identificatie	L07
Gebrek omschrijving	Trek driehoek/-boom niet vlg's voorschrift 5.12.66
Soort actie	Gerepareerd

## 31. Keuring #12

Keuring datum	13-04-2015
Aantal gebreken	2

## 32. Keuring #12 - Gebrek #1

Keuring datum	13-04-2015
Gebreke identificatie	I13
Gebreke omschrijving	Onderdeel reminrichting vertoont lekkage 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

### 33. Keuring #12 - Gebreke #2

Keuring datum	13-04-2015
Gebreke identificatie	I26
Gebreke omschrijving	ABS-systeem beschadigd/gescheurd/gebroke/n/lekkage 5.*.31
Soort actie	Gerepareerd

### 34. Keuring #11

Keuring datum	16-04-2014
Aantal gebreken	1

### 35. Keuring #11 - Gebreke #1

Keuring datum	16-04-2014
Gebreke identificatie	L08
Gebreke omschrijving	Trekoog niet volgens voorschrift 5.12.68
Soort actie	Gerepareerd

### 36. Keuring #10

Keuring datum	02-05-2013
Gebreken	Onbekend

## 37. Keuring #9

Keuring datum	02-05-2012
Gebreken	Onbekend

## 38. Keuring #8

Keuring datum	06-05-2011
Gebreken	Onbekend

## 39. Keuring #7

Keuring datum	22-04-2010
Gebreken	Onbekend

## 40. Keuring #6

Keuring datum	29-04-2009
Gebreken	Onbekend

## 41. Keuring #5

Keuring datum	08-05-2008
Gebreken	Onbekend

## 42. Keuring #4

Keuring datum	04-05-2007
Gebreken	Onbekend

### 43. Keuring #3

Keuring datum	23-03-2006
Gebreken	Onbekend

### 44. Keuring #2

Keuring datum	24-03-2005
Gebreken	Onbekend

### 45. Keuring #1

Keuring datum	23-03-2004
Gebreken	Onbekend

### 46. Eigenaar #1

Type eigenaar	Eigenaar/eigenaren onbekend
Vanaf	26-01-2001
Tot	08-01-2003
Aantal dagen	712

### 47. Eigenaar #2

Type eigenaar	Rechtspersoon
Vanaf	08-01-2003
Tot	Heden
Aantal dagen	6292