

# Vrachtwagenrapport

## VOLVO FH16 700 8X4



Het kenteken BX-PB-57 hoort bij een Volvo Fh16 700 8x4. Deze vrachtwagen (open wagen) werd toegelaten op 25-05-2010. De APK is geldig tot 25-05-2020. Het lege gewicht is 20.555 kg, het laadvermogen is 14.945 kg en de maximale toegestane massa is 35.500 kg.

### Inhoudsopgave

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <u>1. Algemeen</u>      | <u>24. Keuring #8 - Gebrek #1</u> |
| <u>2. Uiterlijk</u>     | <u>25. Keuring #7</u>             |
| <u>3. Historie</u>      | <u>26. Keuring #7 - Gebrek #1</u> |
| <u>4. Status</u>        | <u>27. Keuring #7 - Gebrek #2</u> |
| <u>5. Motor</u>         | <u>28. Keuring #7 - Gebrek #3</u> |
| <u>6. Brandstof #1</u>  | <u>29. Keuring #7 - Gebrek #4</u> |
| <u>7. Eigenschappen</u> | <u>30. Keuring #7 - Gebrek #5</u> |
| <u>8. Carrosserie</u>   | <u>31. Keuring #7 - Gebrek #6</u> |
| <u>9. Afmetingen</u>    | <u>32. Keuring #6</u>             |
| <u>10. Massa</u>        | <u>33. Keuring #6 - Gebrek #1</u> |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <u>11. Trekkkracht</u>            | <u>34. Keuring #5</u>             |
| <u>12. As #1</u>                  | <u>35. Keuring #5 - Gebrek #1</u> |
| <u>13. As #2</u>                  | <u>36. Keuring #4</u>             |
| <u>14. As #3</u>                  | <u>37. Keuring #4 - Gebrek #1</u> |
| <u>15. As #4</u>                  | <u>38. Keuring #4 - Gebrek #2</u> |
| <u>16. Keuring #9</u>             | <u>39. Keuring #4 - Gebrek #3</u> |
| <u>17. Keuring #9 - Gebrek #1</u> | <u>40. Keuring #3</u>             |
| <u>18. Keuring #9 - Gebrek #2</u> | <u>41. Keuring #2</u>             |
| <u>19. Keuring #9 - Gebrek #3</u> | <u>42. Keuring #1</u>             |
| <u>20. Keuring #9 - Gebrek #4</u> | <u>43. Eigenaar #1</u>            |
| <u>21. Keuring #9 - Gebrek #5</u> | <u>44. Eigenaar #2</u>            |
| <u>22. Keuring #9 - Gebrek #6</u> | <u>45. Eigenaar #3</u>            |
| <u>23. Keuring #8</u>             |                                   |

## 1. Algemeen

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Merk            | Volvo        |
| Model           | Fh16 700 8x4 |
| Handelsbenaming | Fh16 700 8x4 |

## 2. Uiterlijk

|            |             |
|------------|-------------|
| Soort      | Vrachtwagen |
| Inrichting | Open wagen  |

## 3. Historie

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Datum eerste toelating       | 25-05-2010 |
| Datum afgifte Nederland      | 25-05-2010 |
| Datum laatste tenaamstelling | 23-05-2017 |
| APK vervaldatum              | 25-05-2020 |
| Tachograaf vervaldatum       | 18-02-2021 |

## 4. Status

|                |     |
|----------------|-----|
| Terugroepactie | Nee |
| Verzekerd      | Ja  |
| Geïmporteerd   | Nee |
| Geëxporteerd   | Nee |
| Taxi           | Nee |

## 5. Motor

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Aantal cilinders | 6                      |
| Cilinderinhoud   | 16.120 cm <sup>3</sup> |

## 6. Brandstof #1

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Brandstof-nummer | 1                  |
| Brandstof        | Diesel             |
| Emissiecode      | 5                  |
| Vermogen         | 515.00 kW (701 pk) |

## 7. Eigenschappen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen      | 8 |

## 8. Carrosserie

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Carrosserie-nummer   | 1           |
| Categorie            | N3          |
| Type                 | BA          |
| Type omschrijving    | Vrachtwagen |
| Plaats chassisnummer | R. balk     |

## 9. Afmetingen

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Lengte                              | 1.012 cm |
| Breedte                             | 255 cm   |
| Wielbasis                           | 704 cm   |
| Afstand van koppeling tot voorzijde | 1.014 cm |

## 10. Massa

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Leeg gewicht    | 20.555 kg |
| Rijklar gewicht | 20.655 kg |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Laadbaar gewicht            | 14.945 kg |
| Technisch limiet massa      | 36.000 kg |
| Wettelijk limiet massa      | 35.500 kg |
| Maximum massa samenstelling | 50.000 kg |

## 11. Trekkracht

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Maximaal trekgewicht (ongeremd) | 750 kg    |
| Maximaal trekgewicht (autonoom) | 24.000 kg |
| Maximaal trekgewicht (middenas) | 24.000 kg |

## 12. As #1

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| As-nummer        | 1                      |
| Plaatscode       | Voor                   |
| Aangedreven      | Nee                    |
| Hefas            | Nee                    |
| Weggedrag code   | Anders dan luchtvering |
| Wettelijk limiet | 9.000 kg               |

## 13. As #2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| As-nummer        | 2           |
| Plaatscode       | Achter      |
| Aangedreven      | Ja          |
| Hefas            | Nee         |
| Weggedrag code   | Luchtvering |
| Wettelijk limiet | 9.500 kg    |

## 14. As #3

|                  |             |
|------------------|-------------|
| As-nummer        | 3           |
| Plaatscode       | Achter      |
| Aangedreven      | Ja          |
| Hefas            | Nee         |
| Weggedrag code   | Luchtvering |
| Wettelijk limiet | 9.500 kg    |

## 15. As #4

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| As-nummer        | 4                      |
| Plaatscode       | Achter                 |
| Aangedreven      | Nee                    |
| Hefas            | Ja                     |
| Weggedrag code   | Anders dan luchtvering |
| Wettelijk limiet | 7.500 kg               |

## 16. Keuring #9

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Keuring datum   | 26-04-2019 |
| Aantal gebreken | 6          |

## 17. Keuring #9 - Gebrek #1

|                      |  |
|----------------------|--|
| Keuring datum        | 26-04-2019   |
| Gebrek identificatie | RA6  |
| Gebrek omschrijving  | Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
| Soort actie          | Adviespunt   |

## 18. Keuring #9 - Gebrek #2

|                      |  |
|----------------------|--|
| Keuring datum        | 26-04-2019                                       |
| Gebrek identificatie | 030  |
| Gebrek omschrijving  | Kentekenplaat; letter/cijfers niet goed leesbaar |
| Soort actie          | Gerepareerd                                      |

## 19. Keuring #9 - Gebrek #3

|                      |  |
|----------------------|--|
| Keuring datum        | 26-04-2019                               |
| Gebrek identificatie | 259                                      |
| Gebrek omschrijving  | Stuurkogel of -koppeling te veel speling |
| Soort actie          | Gerepareerd                              |

## 20. Keuring #9 - Gebrek #4

|                      |   |
|----------------------|---|
| Keuring datum        | 26-04-2019  |
| Gebrek identificatie | 280   |
| Gebrek omschrijving  | Onderdeel reminrichting beschadigd, gescheurd of gebroken |
| Soort actie          | Gerepareerd   |

## 21. Keuring #9 - Gebrek #5

|                      |  |
|----------------------|--|
| Keuring datum        | 26-04-2019   |
| Gebrek identificatie | 497  |
| Gebrek omschrijving  | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| Soort actie          | Gerepareerd  |

## 22. Keuring #9 - Gebrek #6

|               |            |
|---------------|------------|
| Keuring datum | 26-04-2019 |
|---------------|------------|

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Gebreke identificatie | 635                            |
| Gebreke omschrijving  | Koppelingspen te veel gesleten |
| Soort actie           | Gerepareerd                    |

## 23. Keuring #8

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Keuring datum   | 30-04-2018 |
| Aantal gebreken | 1          |

## 24. Keuring #8 - Gebreke #1

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Keuring datum         | 30-04-2018   |
| Gebreke identificatie | 322  |
| Gebreke omschrijving  | Onderdeel van ABS<br>beschadigd/gescheurd/gebroken |
| Soort actie           | Gerepareerd  |

## 25. Keuring #7

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Keuring datum   | 25-04-2017 |
| Aantal gebreken | 6          |

## 26. Keuring #7 - Gebreke #1

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Keuring datum         | 25-04-2017                   |
| Gebreke identificatie | 115                          |
| Gebreke omschrijving  | Uitlaatsysteem niet gasdicht |
| Soort actie           | Gerepareerd                  |

## 27. Keuring #7 - Gebreke #2

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Keuring datum         | 25-04-2017 |
| Gebreke identificatie | 226        |



|                     |  |
|---------------------|--|
| Gebrek omschrijving | Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd) |
| Soort actie         | Gerepareerd                                    |

## 28. Keuring #7 - Gebrek #3

|                      |   |
|----------------------|---|
| Keuring datum        | 25-04-2017                              |
| Gebrek identificatie | 234                                     |
| Gebrek omschrijving  | Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd |
| Soort actie          | Gerepareerd                             |

## 29. Keuring #7 - Gebrek #4

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Keuring datum        | 25-04-2017                         |
| Gebrek identificatie | 239                                |
| Gebrek omschrijving  | Schokdemper ondeugdelijk bevestigd |
| Soort actie          | Gerepareerd                        |

## 30. Keuring #7 - Gebrek #5

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Keuring datum        | 25-04-2017                 |
| Gebrek identificatie | 516                        |
| Gebrek omschrijving  | Dimlicht onjuist afgesteld |
| Soort actie          | Gerepareerd                |

### 31. Keuring #7 - Gebrek #6

|                      |   |
|----------------------|---|
| Keuring datum        | 25-04-2017                              |
| Gebrek identificatie | 589                                     |
| Gebrek omschrijving  | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| Soort actie          | Gerepareerd                             |

### 32. Keuring #6

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Keuring datum   | 13-05-2016 |
| Aantal gebreken | 1          |

### 33. Keuring #6 - Gebrek #1

|                      |   |
|----------------------|---|
| Keuring datum        | 13-05-2016  |
| Gebrek identificatie | H13   |
| Gebrek omschrijving  | Verbinding stuurinrichting teveel speling<br>5.*.29 |
| Soort actie          | Gerepareerd   |

### 34. Keuring #5

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Keuring datum   | 13-05-2015 |
| Aantal gebreken | 1          |

### 35. Keuring #5 - Gebrek #1

|                      |  |
|----------------------|--|
| Keuring datum        | 13-05-2015   |
| Gebrek identificatie | AC5  |
| Gebrek omschrijving  | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
| Soort actie          | Adviespunt   |

### 36. Keuring #4

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Keuring datum   | 05-05-2014 |
| Aantal gebreken | 3          |

### 37. Keuring #4 - Gebrek #1

|                      |   |
|----------------------|---|
| Keuring datum        | 05-05-2014                                |
| Gebrek identificatie | G11                                       |
| Gebrek omschrijving  | Schokdemper ondeugdelijk bevestigd 5.*.28 |
| Soort actie          | Gerepareerd                               |

### 38. Keuring #4 - Gebrek #2

|                      |  |
|----------------------|--|
| Keuring datum        | 05-05-2014   |
| Gebrek identificatie | K04  |
| Gebrek omschrijving  | Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55 |
| Soort actie          | Gerepareerd  |

### 39. Keuring #4 - Gebrek #3

|               |            |
|---------------|------------|
| Keuring datum | 05-05-2014 |
|---------------|------------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Gebrek identificatie | K05                        |
| Gebrek omschrijving  | Afstelling dimlicht 5.*.56 |
| Soort actie          | Gerepareerd                |

## 40. Keuring #3

|               |            |
|---------------|------------|
| Keuring datum | 03-05-2013 |
| Gebreken      | Onbekend   |

## 41. Keuring #2

|               |            |
|---------------|------------|
| Keuring datum | 26-04-2012 |
| Gebreken      | Onbekend   |

## 42. Keuring #1

|               |            |
|---------------|------------|
| Keuring datum | 05-05-2011 |
| Gebreken      | Onbekend   |

## 43. Eigenaar #1

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Type eigenaar | Eigenaar/eigenaren onbekend |
| Vanaf         | 25-05-2010                  |
| Tot           | 27-05-2010                  |
| Aantal dagen  | 2                           |

## 44. Eigenaar #2

|               |            |
|---------------|------------|
| Type eigenaar | Fleetowner |
| Vanaf         | 27-05-2010 |
| Tot           | 23-05-2017 |
| Aantal dagen  | 2553       |

## 45. Eigenaar #3

|               |               |
|---------------|---------------|
| Type eigenaar | Rechtspersoon |
| Vanaf         | 23-05-2017    |
| Tot           | Heden         |
| Aantal dagen  | 1043          |